
MAPA DE DANOS

Elaborado por: Cristina Moraes

Professor: Alexandre Leão



PROCESSAMENTO DE IMAGENS

MAPA DE DANOS - METODOLOGIA I

MAPA DE DANOS - METODOLOGIA I


Nesta metodologia, o Mapa de Danos é produzido a partir do processamento das fotografias de Luz Reversa nos softwares RawTherapee e GIMP (Softwares Livre e gratuitos).


Clique nos links abaixo para download.















Reduzir a Saturação para "- 100"

CURVA DE CONTRASTE




Como o objetivo é aumentar o contraste, a curva de contraste pode ser mantida no default do software.

Entretanto, cada imagem deve ser avaliada para determinar se mantem a curva ou se modifica para "Paramétrico"


COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO

Na ferramenta Seletor de Cores com Trava, clicar em áreas claras próximas à imagem




Ajustar a Compensação de Exposição até que todas as áreas marcadas atinjam o valor RGB de 255


Dica: observar a que tem menor número e ajustar olhando esse, pois os demais áreas certamente atingirão o valor 255 antes deste ponto.





Ajustar o Contraste, aumentando de acordo com a imagem e observando o histograma.













No caso desta imagem, o

Contraste foi aumentado para + 41



A Claridade também pode ser ajustada, geralmente reduzindo o número para aumentar o contraste, gerando uma imagem com tons brancos e pretos.



EXPORTAR OS ARQUIVOS GERADOS


 As imagens tratadas devem ser exportadas em formato TIFF para processamento no GIMP

Marcar a imagem a ser exportada e

"Coloque na fila" clicando na engrenagem
acima da imagem


ou clicando com o botão direito do mouse

ou ainda, na engrenagem na parte inferior esquerda do RawTherapee.




Em seguida clicar na aba "Fila"e:

- Escolher o local onde o arquivo será salvo.
- Escolher o formato do arquivo TIFF (8 bits).




Executar a operação de exportação dos arquivos, movendo o botão para a direita.



ALINHAR A IMAGEM, SE NECESSÁRIO


Metodologia I

- Habilitar a régua (shift+ctrl+R) ou (visualizar> exibir régua)
- Com o botão esquerdo do mouse pressionado, clicar na régua e arrastar para cima da imagem, criando assim a linha
- Pode-se usar várias linhas horizontais e/ou verticais, que servirão de guia para os ajustes de alinhamento.




ALINHAR A IMAGEM

- Com a ferramenta
 "Rotacionar", girar a
 imagem até alinhá-la.
- Geralmente se faz esse ajuste pela linha de base.



Metodologia I



Clicar no botão

Rotacionar para

concluir a operação





• Cortar a imagem deixando uma pequena margem uniforme em todas as laterais

Clicar no ícone cortar à esquerda da imagem



Selecionar imagem






Enter


CORES > NÍVEIS > HISTOGRAMA

Metodologia I




CORES > NÍVEIS > HISTOGRAMA

Mover o botão da esquerda até depois da imagem (à direita)



Em seguida mover o botão do meio até à direita







SALVAR A IMAGEM

Metodologia I

Arquivo > Exportar como > Escolher nome e formato de arquivo (TIFF)









NEGATIVO DA IMAGEM FINALIZADA

Metodologia I



Negativo




SALVAR O NEGATIVO


Metodologia I

Arquivo > Exportar como > Escolher nome e formato de arquivo (TIFF)









Carta 1 – Luz Reversa Antes do processamento



Carta 1 – Mapa de Danos Depois do processamento



Carta 1 – Mapa de Danos (negativo)

Depois do processamento



PROCESSAMENTO DE IMAGENS

MAPA DE DANOS - METODOLOGIA II

MAPA DE DANOS - METODOLOGIA II

Nesta metodologia, o Mapa de Danos é produzido a partir do processamento das fotografias de Luz Reversa usando apenas o software RawTherapee.

Clique no link abaixo para download.






REDUZIR A SATURAÇÃO

Na aba Exposição






Reduzir a Saturação para "- 100"


Na aba Exposição






Aumentar o Contraste para "100"








Reduzir a Claridade para "- 100"


CURVA DE TOM AUTO-COMBINADA



Na aba Exposição

Na curva de tom 1 alterar a primeira caixa para Personalizado

Alterar a segunda caixa para "Padrão"




Para aumentar o
contraste, mover o
botão da parte
inferior da Curva de
Tom 1 para a direita

Esses ajustes podem ser feitos até alcançar o efeito desejado

CURVA DE TOM AUTO-COMBINADA


Metodologia II



Em seguida, mover o
botão da parte
superior da Curva de
Tom 1 para a esquerda


Esses ajustes podem ser feitos até alcançar o efeito desejado

ALINHAR A IMAGEM, SE NECESSÁRIO




Clicar na aba transformar

Em seguida no campo
Girar, ajustar os parâmetros
até obter o alinhamento
desejado.




Nesse caso, os parâmetros foram ajustados para – 60

Clicar na aba Transformar




E desmarcar a Taxa de bloqueio, para que seja possível cortar a imagem no tamanho que desejar.



Alterar o Tipo de guia para Quadro

CORTAR A IMAGEM



Clicar no ícone Selecionar e delimitar a imagem, deixando uma pequena margem uniforme em todas as laterais.

Não é necessária nenhuma outra ação. O arquivo é exportado com a imagem cortada conforme a área selecionada.

EXPORTAR OS ARQUIVOS GERADOS

Metodologia II


 As imagens tratadas devem ser exportadas em formato TIFF para processamento no GIMP

Marcar a imagem a ser exportada e

Coloque na fila clicando na engrenagem
acima da imagem

ou clicando com o botão direito do mouse

ou ainda, na engrenagem na parte inferior esquerda do RawTherapee.




Em seguida clicarna aba Fila e:

Escolher o local onde o arquivo será salvo.

2

Escolher o formato do arquivo TIFF (8 bits).




Executar a operação de exportação dos arquivos, movendo o botão para a direita.

NEGATIVO DA IMAGEM - CONTRASTE E CLARIDADE

Metodologia II



Diminuir o Contraste para "-100" e mover a Claridade para "0"




Metodologia II




Realinhar a Curva de Tom clicando no botão retornar

Metodologia II



Inverter a Curva de
Tom, movendo o botão
de baixo para cima e
o de cima para baixo


Metodologia II



Em seguida, mover o botão da parte superior da Curva de Tom 1 para a direita

Esses ajustes podem ser feitos até alcançar o efeito desejado

Metodologia II



Para aumentar o
contraste mover o
botão da parte
inferior da Curva de
Tom 1 para a esquerda

Esses ajustes podem ser feitos até alcançar o efeito desejado



NEGATIVO - EXPORTAR OS ARQUIVOS GERADOS

Metodologia II


 As imagens tratadas devem ser exportadas em formato TIFF para processamento no GIMP

Marcar a imagem a ser exportada e

Coloque na fila clicando na engrenagem
acima da imagem

ou clicando com o botão direito do mouse

ou ainda, na engrenagem na parte inferior esquerda do RawTherapee.




NEGATIVO - EXPORTAR OS ARQUIVOS GERADOS

Metodologia II

Em seguida clicar na aba Fila e: Escolher o local onde o arquivo será salvo.


Escolher o formato do arquivo TIFF (8 bits).




Executar a operação de exportação dos arquivos, movendo o botão para a direita.



Carta 2 – Luz Reversa Antes do processamento



Carta 2 – Mapa de Danos Depois do processamento



Carta 2 – Mapa de Danos (negativo) Depois do processamento